

LIDO NO EXPEDIENTE

Em 19 / 05 / 2015

Cesar
PRESIDENTE



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL
Protocolo Geral de Entrada,
Processo nº 001093
Maceió, AL 14 / 05 / 15
Assinatura: *[Signature]*

ESTADO DE ALAGOAS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL
GABINETE DEPUTADO ANTONIO ALBUQUERQUE

Exmo. Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas

INDICAÇÃO N° 42/2015

Solicitamos na forma regimental, que seja feito um apelo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e ao Secretário de Educação do Estado de Alagoas, no sentido de que seja tomada as providências necessárias para reformar a ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUÍRA, localizada no Município de Porto Real do Colégio, visto que a mesma se encontra em péssimas condições conforme consta nos laudos da Defesa Civil e relatório dos diretores e funcionários da referida escola, cuja as cópias seguem anexo.

Solicito ainda, que seja enviada cópia dessa Indicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Real do Colégio.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ESTADUAL, em Maceió, 13 de maio de 2015.

Dep. Antonio Albuquerque

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
9ª COORDENADORIA DE ENSINO
UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUÍRA

PORTO REAL DO COLÉGIO DE 2015

A DIREÇÃO DA URCA

ASSUNTO: RELATÓRIO

VENHO ATRAVÉS DESTE APRESENTAR A REALIDADE DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUÍRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO- ALAGOAS, QUE A MESMA ENCONTRA-SE TODA DANIFICADA.

18 DE MARÇO 2015

ATENCIOSAMENTE: LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SUÍRA DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUÍRA.

1-ESTRUTURA FÍSICA:

- 1.1 MURO;
- 1.2 TELHADO- DANIFICADO, PISO LISO NÃO ANTE- DERRAPANTE;
- 1.3 PINTURA-JANELA E PORTAS QUEBRADAS;
- 1.4 FORROS DE SALAS QUEIMADOS;
- 1.5 SALAS INSUFICIENTE PARA O NÚMERO DE ALUNOS;
- 1.6 FALTA SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA;
- 1.7 SALA DE PROFESSORES, SEM LIGAÇÃO PARA VENTILARES;
- 1.8 CALÇADAS DETERIORADAS;
- 1.9 FALTA REFEITÓRIO PARA O LANCHE;

2-REDE ELETRÍCA:

1.10 VENTILADORES QUE NÃO FUNCIONAM.

1.11 CAIXA DE ENERGIA DANIFICADA, TOMADAS, TERROPITORES E FIAÇÃO SOLTA.

3-REDE HIDRAÚLICA:

1.12 NÃO TEM CAIXA D'ÁGUA.

1.13 NÃO TÉM SANEAMENTO BÁSICO (ESGOTO)

4. HUMANA:

4-MERENDEIRAS

4-VIGILANTES

2-AUXILIAR E SERVIÇOS DIVERSOS

1-SECRETÁIA

1-AGENTE ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVAS:

1.1-DEIXANDO, ALUNOS, FUNCIONARIOS E ATÉ A MASMA ESCOLA SEM PROTEÇÃO, ONDE ENTRA ANIMAIS (BOIS, CAVALO, OVELHAS, CACHORROS ETC...)

NA HORA DO INTERVALO OS ALUNOS SAEM PARA O CAMPO E OUTROS TERRENOS FORA DA ESCOLA, ONDE NÃO TEMOS COMO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNO, HAVENDO NESTA UNIDADE DE ENSINO CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS.

OBS: EM 2013 UMA CRIANÇA DE 4 ANOS DO 1º PERÍODO DO ENSINO INFANTIL, QUASE PERDE A VIDA, SENDO PISOTIADO POR UM CAVALO NO TERRENO DA ESCOLA.

OBS:

1.2 TELHAS QUEBRADAS, ARISCANDO CAIR NA CABEÇA DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA. AS SALAS ENCHEM DE ÁGUA, PREJUDICANDO AS AULAS E NOS ARRISCANDO CAIR E QUEBRAR BRAÇOS E PERNAS. POIS O PISO É LISO.

1.3 BARRAS DE FERRO, DANIFICADAS, PINTURAS DANIFICADAS, NAS SALAS E EM TODO O PREDIO, JANELAS DE VIDROS QUEBRADOS, ARRISCANDO OS ALUNOS SE MACHUCAREM E FAZER ALGO PIOR COM OUTROS COLÉGAS, PORTAS QUEBRADAS SOLTAS ONDE PODEM CAIR E MACHUCAR OS ALUNOS.

1.4 ARRISCANDO DESMORONAR EM CIMA DOS ALUNOS.



1.5 MAIS DE 700 ALUNOS ESTUDANDO FORA DA ALDEIA DEVIDO AS SALAS SEREM POUCAS E NÃO TEREM ESTRUTURA PARA COMPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS PARA DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO INDÍGENA DE QUALIDADE.

1.6 OS COMPUTADORES FICAM AMULTUADOS NA SALA DOS PROFESSORES SEM SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS. POIS, A ESCOLA NÃO TEM ESPAÇO PARA COMPORTAR ESSES MATERIAS.

1.7 NÃO TEM VENTILADORES POIS A MESMA SERVE DE AMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAS DE LIMPEZA, A SECRETARIA SERVE COMO BIBLIOTECA E NÃO TEM ESPAÇO PARA ARMÁRIOS E ARQUIVOS.

2.1 VENTILADORES NÃO FUCIONAM, POIS OS MESMOS PEGARAM FOGO DANIFICANDO OS FORROS DAS SALAS DE AULA ONDE A QUALQUER MOMENTO PODEM OCASIONAR CASOS PIORES, POIS A REDE ELÉTRICA PRECISA DE UM REPARO URGENTE PORQUE O PROBLEMA NÃO É SÓ EXTERNO E TAMBÉM INTERNO.


2.2 NÃO TEM CAIXA D'ÁGUA O PÉ DA CAIXA PECISA SER CONSTRUÍDO E FAZER A LIGAÇÃO POIS A ÁGUA NÃO CHEGA NAS TORNEIRAS DA COZINHA NEM NOS BANHEIROS, ONDE SÓ UMA TORNEIRA ABASTECE TODA ESCOLA.

3.3 PRECISA SER REFEITO O SANEAMENTO BÁSICO DA ESCOLA, OU MELHOR O ESGOTO POIS TODOS DESTA UNIDADE DE ENSINO ESTÃO ARRISCANDO A VIDA, E TODOS CORREM O RISCO DE CONTRAIR DOENÇAS COMO: DENGUE E A LEPTOSPIROSE.

A VERDADE É QUE NÓS ESTAMOS A MERCER DE TUDO, CONTRAIR DOENÇAS MORRER ELETROCULTADOS E SER PICADO POR COBRAS,


ESTAMOS EXERCENDO NOSSAS FUNÇÕES MAIS ARRISCANDO A VIDA DE TODOS (FUCIONÁRIOS E ALUNOS).


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'F' shape.



f











Fl. nº. _____
Ass. _____

ESTADO DE ALAGOAS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo nº001094/2015

Interessado :DEP. ANTONIO ALBUQUERQUE

Assunto: Apelo ao Governador e ao Secretário Estadual de Educação no sentido de providenciar a reforma da Esc. Est. Indígena Pajé Francisco Queiroz Suíra, localizada no município de P. Real de Colégio .

De ordem do Excelentíssimo Senhor presidente, vão os autos a Diretoria de Apoio Legislativo desta casa para que tome conhecimento e adote providências pertinentes.

Maceió/AL, 14 de maio de 2015.

Dmitri de Senna Bitar
GOR DMITRI DE SENA BITAR

Chefe de Gabinete