



ESTADO DE ALAGOAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL
GABINETE DO DEPUTADO MESAQUE PADILHA
Palácio Tavares Bastos
Praça D. Pedro II, s/n, Centro, Maceió-AL

Assembleia Legislativa de Alagoas



PROTOCOLO GERAL 828/2024
Data: 18/04/2024 - Horário: 16:40
Legislativo

INDICAÇÃO Nº ____/2024.

Apelo ao Exmo. Sr. Governador, com cópia para a Seduc, para que empreendam esforços com maior brevidade possível, no sentido de que sejam realizados serviços de melhoria na estrutura física, bem como serviços na energia elétrica da Escola Estadual Professor Mário Broad, localizada na Av. Júlio Marques Luz, na Jatiúca.

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 157 e ss. do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada ao Exmo. Sr. Governador, com cópia para a Seduc, para que empreendam esforços com maior brevidade possível, no sentido de que sejam realizados serviços de melhoria na estrutura física, bem como serviços na energia elétrica da Escola Estadual Professor Mário Broad, localizada na Av. Júlio Marques Luz, na Jatiúca.

JUSTIFICATIVA

A situação da Escola Estadual Professor Mário Broad é bastante preocupante, inúmeros são os problemas encontrados nela. Pude constatar esses problemas *in loco* ao fazer uma visita ao colégio após ouvir reclamações de um pai de um dos alunos, e constatei diversas rachaduras na estrutura física da escola devido as raízes de uma árvore que se encontra no pátio da escola.

A instituição de ensino conta com um número bastante elevado de alunos, possuindo no momento 498 estudantes do ensino fundamental II, divididos em dois turnos, ou seja, são turmas com muitas crianças cada uma em torno de 30 a 37 alunos. As salas possuem diversos ventiladores, mas devido os problemas na parte elétrica da escola, eles vivem queimando e por causa do forte calor que assola país, principalmente no Nordeste, fica extremamente difícil haver aulas no local. Me relataram até que alguns alunos e professores chegarem a desmaiar por causa do forte calor, ou seja, o mais adequado seria a instalação de ar-condicionados em todas as salas de aula.

No espaço físico da escola pude constatar também que a quadra de esportes conta com um piso deveras inapropriado para a prática de esportes nas aulas de educação física, uma



ESTADO DE ALAGOAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL
GABINETE DO DEPUTADO MESAQUE PADILHA
Palácio Tavares Bastos
Praça D. Pedro II, s/n, Centro, Maceió-AL

vez que o piso adequado seria de cimento queimado para não machucar os alunos. Sem falar nas barras de ferro da quadra que estão totalmente enferrujadas.

Vale ressaltar, igualmente, a situação do muro da escola que encontra-se comprometido após a colisão de um carro no ano passado e até o momento nenhum serviço fora realizado, correndo sério risco de desabar e causar algum acidente.

Como podemos constatar, os problemas enfrentados por professores e alunos dessa escola são inúmeros, por esse motivo, como porta-voz da sociedade alagoana, faço jus ao apelo deles pleiteando de V. Ex.^a a realização dos serviços indicados neste documento.

Sendo assim, diante do exposto, rogo aos pares pela aprovação em plenário da presente indicação e posterior atendimento por parte do Governo do Estado.

Sala das Sessões, em ____ de _____ de 2024.


MESAQUE PADILHA
Deputado Estadual